

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
SUBARU OVERSEAS SERVICE DEPT.

SUBARU BLDG. 1-7-2, NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-8316, JAPAN
PHONE: 03-3347-2311 FAX: 03-3347-2360

Рег. №: WI10-007

17 июня 2010 г.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ SUBARU

ТЕМА: Трещина шланга масляного радиатора CVT на автомобилях Legacy и Outback 2010 МГ

Поводом для издания настоящего бюллетеня является кампания по отзыву автомобилей по проблеме “Трещина шланга масляного радиатора CVT на моделях Legacy и Outback 2010 МГ”, о которой совсем недавно было объявлено на SAIS.


Список затронутых номеров VIN был доведен до каждого дистрибьютора.

Ниже описан способ указания информации о гарантийных работах через SAIS:

Проверка и замена шланга масляного радиатора

Применяется к автомобилям	Legacy и Outback 10 МГ (Фактически затронутые автомобили)
Код категории претензии	К (Кампания)
Код симптома	84 (Утечка масла)
Код неисправности	02 (Трещина)
Номер основной работы	9B1005R
Нормативное время работы	0,4 ч/единицу
Номер основной детали	45520AJ021KAI*
Количество основных деталей	1
Цена основной детали	FS (Бесплатная поставка)

С уважением,



S. Kashiwagi

Менеджер, Зарубежный административный отдел, Зарубежный сервисный департамент
Fuji Heavy Industries Ltd.

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
SUBARU OVERSEAS SERVICE DEPT.

SUBARU BLDG. 1-7-2, NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-8316, JAPAN
PHONE: 03-3347-2311 FAX: 03-3347-2360

** номер модифицированного шланга (предыдущий номер 45520AJ021 – использовался при первой отгрузке партии модифицированных шлангов). В системе INCADIA будут использоваться оба номера, во избежание разногласий.*