

SUBARU

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Публ. №SB15-086

(Регистрационный номер FHI U2015-044)

Сервисный департамент

Издан: 28 августа 2015 г.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Напечатано в Японии

Тема:	Процедура диагностики в случае сохранения КДН P0841 на автомобиле с CVT
Применимость к системе:	БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ
Применимость к деталям:	БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ
Вступление:	<p>В настоящем сервисном бюллетене представлен новый алгоритм поиска и устранения неисправности в случае сохранения КДН P0841. Алгоритм поиска и устранения неисправности обновлен в следующих моментах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – добавлен поиск и устранение неисправности в случае неисправности электрической цепи; – уточнен поиск и устранение неисправности в случае неисправности контура давления масла.

Применимость к модели	Спецификация	Модельный год
LEGACY	ВСЕ автомобили с CVT	10МГ и более поздние
OUTBACK	ВСЕ автомобили с CVT	10МГ и более поздние
FORESTER	ЕВРОПА и ОБЩИЕ (кроме спецификации K4), автомобили с CVT	13МГ и более поздние
FORESTER	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА и спецификация K4, автомобили с CVT	14МГ и более поздние
IMPREZA	ВСЕ автомобили с CVT	12МГ и более поздние
XV	ВСЕ автомобили с CVT	12МГ и более поздние
EXIGA	ОБЩИЕ, автомобили с CVT	10МГ и более поздние
WRX	ВСЕ автомобили с CVT	15МГ и более поздние

1. Содержание:

Настоящий бюллетень состоит из следующих документов.

- I. Заглавная страница (данный документ)
- II. DTC P0841 diagnostic flowchart.XLS
- III. Attachment How to identify the symptom causing P0841.ppt
- IV. Attachment points when checking wiring.ppt

КОНЕЦ

ОСТОРОЖНО: ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ДАННОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Сервисные бюллетени предназначены для использования ТОЛЬКО профессиональными техническими специалистами. Они выпускаются для того, чтобы информировать данных технических специалистов о состояниях, которые могут возникать на некоторых автомобилях, или предоставлять информацию, которая может помочь в выполнении надлежащего технического обслуживания автомобиля. Должным образом обученные технические специалисты имеют оборудование, инструменты, инструкции по технике безопасности и навыки для правильного и безопасного выполнения работ. При наличии описания состояния, НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ, что данный сервисный бюллетень относится к Вашему автомобилю, или что Ваш автомобиль попадает в такое состояние.