

**Сервисные инструкции  
для решения проблемы открывания капота  
во время движения  
на модели Tribeca 2006-2014МГ**

**2 февраля 2016 г.  
Fuji Heavy Industries Ltd.  
Департамент обеспечения качества  
(Регистрационный номер FHI B2016-012)**

## **ЗАТРОНУТЫЕ АВТОМОБИЛИ**

**(1) Затронутые автомобили**  
Tribeca 2006-2014МГ.

**(2) Затронутые страны и регионы:**  
– США, Канада, Австралия, Россия, Китай, Чили, Германия, Швейцария, Бразилия, Мексика, Великобритания, Испания, Казахстан, Швеция, Греция, Италия, Новая Зеландия, Колумбия, Перу, Южная Африка, Франция, Израиль, ОАЭ, Украина, Нидерланды, Сингапур, Новая Кaledония, Филиппины, Ангола, Австрия, Бахрейн, Коста-Рика, Гватемала, Азербайджан, Марокко, Кувейт, Кения, Доминикана, Оман, Уругвай, Катар, Исландия, Турция, Норвегия, Барбадос, Парагвай, Панама, Тринидад и Тобаго, Кипр, Иордания, Виргинские острова, Саудовская Аравия, Ямайка, Ирландия, Гренада, Таити, Тайвань, Алжир, Бруней, Мальта, Йемен, Нигерия, Сент-Люсия, Боливия, Сальвадор, Каймановы острова, Гондурас, Вьетнам, Бельгия, Португалия.

## **<УКАЗАТЕЛЬ>**

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ  
(С. 3)
2. ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
(С. 3)
3. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
(С. 8)

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Детали, требуемые для выполнения данного отзыва:

- Очиститель деталей и тормозов.
- Смазка.
- Зубная щетка (пластиковая щетина).
- Маркер.


НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНИМОСТЬ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
57311XA01B	С начала производства автомобилей до окончания производства модели 2007МГ.	STRK ASSY F HOOD (Фиксатор замка капота в сборе)	1
57311XA03A	С начала производства модели 2008МГ до окончания производства автомобилей.	STRK ASSY F HOOD (Фиксатор замка капота в сборе)	1
909140009	Только 2006-2007МГ	CLIP R BUMPER (Фиксатор бампера)	2

## 2. ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Данная процедура включает в себя очистку, проверку и нанесение смазки на замок капота в сборе и рукоятку отпирания капота в сборе. Если рукоятка отпирания капота в сборе серьезно изношена, а крючок рукоятки отпирания капота в сборе не движется плавно во время процедур очистки и проверки, необходимо заменить рукоятку отпирания капота в сборе новой, указанной выше.

### **2.-1 Снятие замка капота в сборе и снятие рукоятки отпирания капота в сборе.**


- (1) Откройте капот.
- (2) Снимите два фиксатора (две черных стрелки на иллюстрации ниже), а затем отделите воздухозаборник.



- (3) Снимите фиксаторы (черные стрелки на приведенных ниже иллюстрациях), а затем отделите передний кожух двигателя.




Только модели  
≤2006-2007МГ



С 2008МГ ⇒  
до конца производства продукта.

- (4) При помощи маркера нанесите отметки, в местах, показанных ниже **красным**, на кузов и замок капота в сборе, чтобы подготовиться к установке.



- (5) Отверните три болта (жирные черные стрелки на на иллюстрации выше), а затем отделите замок капота в сборе.

- (6) Снимите трос с замка капота в сборе.

- (5) Отверните болты или снимите фиксаторы\*, а затем отделите рукоятку отпирания капота в сборе.


\*Болты могут использоваться повторно, а фиксаторы необходимо заменить новыми (номер детали: 909140009).

## 2.2 Очистка замка капота в сборе и рукоятки отпирания капота в сборе.


При помощи очистителя деталей и тормозов аккуратно удалите пыль и грязь, обращая особое внимание на участки с А до Г.

Кроме того, используйте, при необходимости, зубную щетку (с пластиковой щетиной).

**ВАЖНО: НИКОГДА** не используйте металлическую/проволочную щетку.




Ниже приведены более подробные пояснения:







## 2.-3 Нанесение смазки на замок капота в сборе и рукоятку отпирания капота в сборе.

Нанесите смазку на оси вращения, движущиеся детали, пружины, зачеканенные участки и участок с номером партии замка капота в сборе, как показано ниже красным или розовым.

**Примечание:** Нанесите смазку на зазор между поверхностями, как показано ниже розовыми стрелками, а затем нанесите ее на остальные участки.



Рукоятка отпирания капота в сборе



## **2.4 Проверка работы замка капота в сборе и рукоятки отпирания капота в сборе.**

- (1) Проверьте рычаг защелки и защелку на предмет правильного и плавного возврата, как показано ниже красными стрелками.



- (2) Проверьте рычаг и крючок на предмет правильного и плавного возврата, как показано ниже красными стрелками.



## **2.5 Установка замка капота в сборе и рукоятки отпирания капота в сборе.**

- (1) Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.  
(2) Убедитесь в том, что после установки трос работает нормально.

## **3. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**

**Снятие и установка замка капота в сборе и рукоятки отпирания капота в сборе: 0,4 ч.**

**Очистка и нанесение смазки: 0,3 ч.**

**Всего: 0,7 ч.**

Конец документа.