

(19) コンビネーションメータ (タコメータなし)

1

2

3

4

8極コネクタ  
(F17) 接続

22極コネクタ  
(F16) 接続

a: (F16)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

b: (F17)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

